

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱: 尿素 (Urea)
其他名稱: 脲、碳醯二胺
建議用途及限制使用: 飼料添加劑、實驗室應用、醫學應用、紡織工業、環保引擎燃料的成分請依製造商之指示使用。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話: 諾瓦材料科技股份有限公司 桃園市觀音區忠愛路二段198之238號 (03) 311-5988
緊急連絡電話/傳真電話: 0800-200669 / (03) 311-5288

二、危害辨識資料

化學品危害分類: 急毒性物質第4級(吞食、皮膚), 腐蝕/刺激皮膚物質第2級, 嚴重損傷/刺激眼睛物質第2B級, 皮膚過敏物質第1級
標示內容: 驚嘆號 象徵符號:  警示語: 警告 危害警告訊息: 1.吞食有害 2.皮膚接觸有害 3.造成皮膚刺激 4.造成眼睛刺激 5.可能造成皮膚過敏。 危害預防措施: 1.禁止吞食 2.避免與皮膚接觸 3.避免與皮膚接觸 4.避免與眼睛接觸 5.穿戴適當的防護衣及手套 6.若與皮膚接觸應立即清洗 7.若與眼睛接觸應大量水洗滌後洽詢醫療。 其他危害: --

三、成分辨識資料

中英文名稱:	尿素(Urea)
同義名稱:	脲、碳醯二胺
化學文摘社登記號碼(CAS NO.):	57-13-6
危害物質成分(成分百分比):	含氮量 46% ↑

混合物:

化學性質: --	
危害成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)
--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:
吸入: 1.若發生危害效應時, 應將患者移到新鮮空氣處。 2.若無呼吸, 立即進行人工呼吸。 3.若呼吸困難, 由受過訓練且合格的人供給氧氣。

NOVAX MATERIAL & TECHNOLOGY INC.

No. 198-238, Sec. 2, Zhong'ai Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328452, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-3-3115988 FAX: +886-3-3115288 www.novax-material.com

安全資料表

皮膚接觸： 1. 將受污染的衣鞋，用水和肥皂清洗患處 15 分鐘以上。
2. 立即就醫。
3. 受污染之衣鞋於再次使用前須徹底清洗和乾燥。

眼睛接觸： 1. 立即以大量清水沖洗 15 分鐘以上。
2. 立即就醫。

食入： 1. 若患者已失去意識，不可催吐或餵食任何流體。
2. 若患者嘔吐，保持其頭部低於臀部以減低吸入危險。
3. 若患者已失去意識，將頭部轉至側邊。
4. 立即就醫。

最重要症狀及危害效應： --

對急救人員之防護： --

對醫師之提示： --

五、滅火措施

適用滅火劑： 1. 一般泡沫、二氧化碳、化學乾粉、水霧。
2. 大火時，建議使用一般泡沫或水霧噴灑進行滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害： 不可燃的，周圍火源可能引發釋放危害性蒸氣。著火時可能引起氮氧化物。

特殊滅火程序： 1. 安全情況下將容器搬離火場。
2. 以水霧冷卻暴露火場的儲槽或容器直到火熄滅。
3. 遠離儲槽兩端。

消防人員之特殊防護設備：在無個人呼吸裝置的情況下勿留在危險區域。

六、洩漏處理方法：

個人應注意事項： 1. 隔離危害區域，並禁止非相關人員進入。
2. 人員需待在上風處並遠離低窪地區。

環境應注意事項： 遠離水源或下水道。

清理方法： 1. 乾燥取出。2. 丟棄。3. 清洗受影響的區域。

七、安全處置與儲存方法：

處置： 1. 在通風良好處處置。2. 操作時禁止飲食、吸煙。3. 容器不使用時須緊閉。

儲存：

1. 檢查容器是否有清楚標示。
2. 保持乾燥。
3. 儲存於原容器中。
4. 保持容器緊閉。
5. 儲存於陰涼、乾燥及通風良好的區域。
6. 儲存時須遠離不相容物。
7. 避免容器物理性損壞和定期測漏。
8. 建議儲存溫度為 25°C。

八、暴露預防措施：

工程控制： 1. 局部排氣通風。

NOVAX MATERIAL & TECHNOLOGY INC.

No. 198-238, Sec. 2, Zhong'ai Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328452, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-3-3115988 FAX : +886-3-3115288 www.novax-material.com

安全資料表

控制參數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEI _s
--	--	--	--

個人防護設備： 須依照工作環境的情況與危險物質的濃度與數量選擇適當的防護衣物。
 呼吸保護： 1.在煙燻產生時需要配戴呼吸防護裝備。2.在使用時，須確認警告注意項。
 手部防護： 1.化學防護手套。
 眼睛防護： 1.防濺安全護目鏡。2.面罩。3.提供緊急眼睛清洗裝置或快速淋浴裝置等。
 皮膚及身體防護： --
 衛生措施：
 1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。
 2. 工作場所嚴禁抽菸或飲食。
 3. 處理此物後，須徹底洗手。
 4. 維持工作場所清潔。

九、物理及化學性質：

外觀（物質狀態、顏色等）：	白色固體	氣味：	有輕微氨水味
嗅覺閾值：	--	熔點：	133℃~135℃
pH 值：	7.5-11.0 10% aq. solution	沸點/沸點範圍：	--
易燃性（固體、液體）：	--	閃火點：	--
分解溫度：	--	測試方法（開杯或閉杯）：	--
自燃溫度：	--	爆炸界限：	
蒸氣壓（20℃）：	<0.1hPa	蒸氣密度：	--
密度（20℃）：	1.090g/cm ³ 32.5% solution	溶解度：	108 g/100 mL (20 °C)、167 g/100 mL (40 °C)、 251 g/100 mL (60 °C)、400 g/100 mL (80 °C)、 733 g/100 mL (100 °C)
辛醇/水分配係數（log Kow）：	--	揮發速率：	--
分子量：60.06g/mol		分子式：	CH ₄ N ₂ O

十、安全性及反應性：

安定性：	--
特殊狀況下可能之危害反應：	--
應避免之狀況：	--
應避免之物質：	與之作用有爆炸危險：氧化劑、氯氧化鉻、氯、亞硝酸鹽、亞硝鹽化物- 過氯酸鹽、磷-鹵素。
危害分解物：	當起火時，會釋放出氨。

十一、毒性資料：

暴露途徑：	皮膚、吸入、食入、眼睛
-------	-------------

安全資料表

症狀：如下列敘述

急毒性 1.吸入：可能引起呼吸道刺激。

2.食入：意外食入可能有害，產生反胃、嘔吐等現象。

3.皮膚接觸：直接接觸可能引起紅、癢。

4.眼睛接觸：直接接觸可能引起視覺暫時模糊、刺痛、紅腫。

5. LD50（大鼠、皮膚）：8200 mg/kg LD50（大鼠、吞食）：8471mg/kg

慢毒性或長期毒性：1. 長期接觸會對皮膚造成刺激性，可能造成皮膚紅、腫脹、起疹子。

2. 其影響視暴露濃度和期間而定，重覆或長期接觸可能引起黏膜刺激性、皮膚炎、

結膜炎等類似級性暴露之影響。其他資訊：當產品正確使用的情況下，應不會有毒性

十二、生態資料：

生態毒性：

LC50(魚類)：17500 mg/L/96h(孔雀魚)

EC50（水生無脊椎動物）：3190 mg/L/48h(大型蚤)

生物濃縮係數（BCF）：--

持久性及降解性：--

半衰期（空氣）：-

半衰期（水表面）：-

半衰期（地下水）：-

半衰期（土壤）：-

生物蓄積性：-

土壤中之流動性：-

其他不良效應：--

十三、廢棄物處理方式：

廢氣處置方法：

1.依廢棄物清理法相關規定處理。

2.儘可能回收或洽詢製造商進行回收。

3.將空桶除污，注意所有安全措施標示直到容器被清潔和摧毀。

4.若容器無法徹底清洗，確信無殘留物或不再使用儲存相同物質，必須按照國家法規丟棄或導入設計好的回收系統，以避免再使用。

十四、運送資料：

聯合國編號：--

聯合國運輸名稱：--

運輸危害分類：--

包裝類別：--

海洋污染物（是／否）：否

特殊運送方法及注意事項：

1.運輸狀態：固態

2.貯存溫度：常溫。

3.管線材質：袋子、鼓桶、船艙、卡車、火車。亦可以槽車或槽式卡車裝載溶液。

4.必須密閉包裝，否則會吸潮降低濃度。

安全資料表

十五、法規資料：

國內適用法規：
職業安全衛生設施規則
職業安全衛生法
勞工作業場所容許暴露標準
勞工健康保護規則
危害性化學品標示及通識規則
道路交通安全規則
毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

十六、其他資料：

參考文獻：
1. 勞動部物質安全資料表
2. 工研院工業安全衛生技術中心
3. Science Lab.com 資料庫，U.S.A
製表單位：名稱：諾瓦材料科技股份有限公司
地址/電話：桃園市觀音區忠愛路二段198之238號 (03) 311-5988
製表人： 職稱：品保副理 姓名(簽章):陳惠萍
製表日期： 2026.02.03
備註：上述資料中符號——“代表目前查無相關資料。



上述資料由台灣諾瓦材料科技股份有限公司填寫，資料敘述力求完整，但錯誤仍恐難免，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求，自行判斷期可用性，本公司不負人和之法律責任